



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Омской области
ПРОКУРАТУРА
Таврического района
ул. Ленина, 27,
р.п. Таврическое,
Таврический район,
Омская область, Россия, 646800
08.2026 7-01-2026
№



Руководителю АСУСО
«Таврический дом-интернат для
престарелых и инвалидов»,
АСУСО «Сосновский дом-
интернат для престарелых и
инвалидов»

Луниной Е.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства в сфере
соблюдения прав и свобод
граждан


Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере соблюдения прав и свобод граждан в деятельности АСУСО «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов», АСУСО «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение), в ходе которой выявлены следующие нарушения.

По смыслу п. 9 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2023 № 241 учет опасных технических устройств зданий и сооружений, являющихся объектом федерального государственного надзора, осуществляется путем ведения реестра таких технических устройств территориальными органами контрольного (надзорного) органа.

Ведение реестра опасных технических устройств зданий и сооружений осуществляется посредством сбора сведений об опасных технических устройствах зданий и сооружений.

К объектам федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее – федеральный государственный надзор)

АО № 008487



опасными техническими устройствами зданий и сооружений), относятся опасные технические устройства зданий и сооружений, а также процессы, связанные с их использованием и содержанием.

По смыслу п.п. 1, 7 Приказа Ростехнадзора от 28.12.2023 № 495 «Об утверждении Порядка ведения реестра лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, подлежащих учету Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору» ведение реестра лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее - реестр), осуществляется территориальными органами Ростехнадзора.

В целях внесения сведений об объекте в реестр владелец объекта в 10-дневный срок со дня принятия им решения о вводе объекта в эксплуатацию направляет в территориальный орган Ростехнадзора уведомление о вводе объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Установлено, что в Учреждениях имеется лифтовое оборудование – два лифта, которые эксплуатируются с 2018 года, с заводскими № 600832 (с. Сосновское, ул. Улыбина, д. 3), № 4625 (р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д 9).

В нарушение вышеуказанных норм, сотрудниками Учреждения вышеуказанные объекты до настоящего времени не поставлены на учет в реестре опасных технических устройств.

Кроме того, в силу п. 1, п. 25 Приложения установить, что при проведении текущего ремонта зданий, сооружений может осуществляться замена и (или) восстановление отдельных элементов строительных конструкций таких зданий, сооружений (за исключением элементов несущих строительных конструкций), элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения таких зданий, сооружений в случае ухудшения или утраты технических характеристик, эстетических и (или) эксплуатационных свойств таких элементов строительных конструкций зданий, сооружений, элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения согласно приложению: защитные покрытия на лестничных площадках и пандусах (керамогранит, плитка, противоскользящие покрытия).

Вместе с тем в ходе проверки Учреждения, расположенного по адресу: с. Сосновское, ул. Улыбина, д. 3 частично отсутствует противоскользящее покрытие на лестничных площадках, что создает

препятствие для передвижения пенсионеров и инвалидов, создает опасность в случае эвакуации граждан.

Кроме того, в прокуратуру района поступила информация о неисполнении предписания Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одесскому и Таврическому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области.

Так, согласно ч. 4 ст. 4, п.п. 1, ч. 1 ст. 6, ч.ч. 1, 3 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ); п. 3, таб. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной пожарной безопасности» минимальный расход воды на пожаротушение от внутреннего противопожарного водопровода - пожарного крана ПК № 5 менее 2,5 л/с ().

Вместе с тем установлено, что в здании, расположенного по адресу: р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, 9 (жилой корпус № 2 с переходом) фактический расход составляет 1,87 л/с.

Кроме того, в нарушение п.п. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» в месте размещения приборов приемно-контрольных и управления пожарных, в одном кабель-канале, допущена совместная прокладка кабелей и проводов системы противопожарной защиты с проводами иного назначения.

Также в нарушение ч. 4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическое обнаружение пожара и подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.

Кроме того, в помещениях жилого корпуса не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (п.п. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. Требования пожарной безопасности»).

Также в нарушение п.п. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» в помещениях здания минимальные расстояния от точечных дымовых извещателей пожарных до строительных конструкций (стен), выступающих от перекрытия на расстояние не более 0,25 м, составляет менее 0,50 м (в период оснащения жилого корпуса СПС в соответствии с

рабочей документацией расстояние от точечных дымовых извещателей пожарных до строительных конструкций (стен) соответствовало 0,1 м).

Кроме того, в здании жилого корпуса имеются места с расстоянием от точечных дымовых извещателей пожарных до вентиляционных отверстий системы общеобменной вентиляции менее 1 м. в нарушение п.п. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 6.6.32 СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»).

В нарушение п.п. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 1.5.1 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» электроприемники системы противопожарной защиты (СОУЭ) не относятся к первой категории по надежности электроснабжения.

Кроме того, в месте размещения приборов приемно-контрольных и управления пожарных, в одном кабель-канале, допущена совместная прокладка кабелей и проводов системы противопожарной защиты (СОУЭ) с проводами иного назначения в нарушение п.п. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ ; п. 6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

Также установлено, что соединительные линии СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (п.п. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»).

В помещениях здания имеются настенные речевые оповещатели, расположение которых не соответствует требованиям, а именно расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя менее 150 мм. в нарушение п.п. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»).

Указанные нарушения стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами Учреждений возложенных на них обязанностей, а также в связи с отсутствием должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 23
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению имеющихся нарушений закона.
2. Рассмотреть в установленном порядке вопрос об ответственности виновных лиц.
3. О месте и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района для решения вопроса об участии представителя прокуратуры.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции



П.С. Супрун