



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Омской области
ПРОКУРАТУРА
Таврического района
ул. Ленина, 27,
р.п. Таврическое,
Таврический район,
Омская область, Россия, 646800

№
31.03.2025 / 7-01-2025/

Улицы пансионатная, Д. 9,
р.п. Таврическое, Омская область,
646800

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
требований законодательства
нарушений федерального
законодательства

Прокуратурой района в связи проведена проверка АСУСО Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее-интернат, организация), на предмет соблюдения требований федерального законодательства. По результатам проверки установлено следующее.

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги предоставляются их получателям, в том числе в форме социального обслуживания в стационарной форме.

Согласно пп. 1, 3 п. 29 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утв. Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 940н (далее - Правила организации социального обслуживания), к стационарным организациям социального обслуживания относятся, в частности, дома-интернаты для престарелых, ветеранов войны и труда и специальные дома-интернаты для престарелых.

Пункт 2 Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утв. Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 935н (далее - Примерный порядок), конкретизирует указанные положения, закрепляя, что социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания включает в себя деятельность по предоставлению социальных услуг получателям

03 04 2025
208
25
[Signature]

АО № 00439 Прокуратура Таврического района Омской области
№ 7-01-2025/План210-25-20520025



5312

социальных услуг, которая направлена на улучшение условий их жизнедеятельности.

Пунктом 16 Правил организации социального обслуживания установлено, что при предоставлении социального обслуживания в стационарной форме получателю социальных услуг обеспечиваются: безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг, соблюдение требований и правил пожарной безопасности.

Установлено, что Интернату принадлежит здание, расположенное по адресу: р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д. 9, которое разделено на несколько корпусов.

Согласно ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.

В силу таблицы 7.1 СП 10.13130 «Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», утвержденных приказом МЧС России от 27.07.2020 № 559 здания специализированных домов престарелых и инвалидов должны быть обеспечены минимальным расходом воды на пожаротушение от внутреннего противопожарного водопровода не менее 2,5 л/с.

При этом в нарушение указанной нормы жилой корпус № 2, спальный корпус № 1, отделение реабилитации ветеранов и пожилых людей, расположенные по адресу: р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д. 9, не обеспечены минимальным расходом воды на пожаротушение от внутреннего противопожарного водопровода в объеме 2,5 л/с.

В соответствии с п. 6.6. СП. 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 06.04.2021 № 200 совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

Вместе с тем в нарушение п. 6.6 указанного выше свода правил в жилом корпусе № 2, спальном корпусе № 1, отделении реабилитации ветеранов и пожилых людей осуществлена совместная прокладка кабелей и проводов системы противопожарной защиты (СПЗ) с проводами иного назначения в одном кабель – канале.

Согласно п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. Требования пожарной безопасности» должно быть обеспечено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции. При этом указанные требования законодательства не выполнены в спальном корпусе № 1.

В соответствии с таблицей № 2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» должна быть обеспечена защита пространства за подвесными потолками системами противопожарной защиты (СПС или автоматическими установками пожаротушения). Однако в спальном корпусе № 1, отделении реабилитации ветеранов и пожилых людей указанные требования противопожарного законодательства не выполнены.

В силу п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» должно быть обеспечено расстояние от точечных дымовых извещателей пожарных до вентиляционных отверстий системы общеобменной вентиляции менее 1 м. Вместе с тем спальный корпус № 1 соответствующим расстоянием не обеспечен.

Согласно п. 5.1 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» должна быть выполнена установка электроприемников системы противопожарной защиты первой категории. При этом в нарушение данного положения в жилом корпусе № 2, спальном корпусе № 1, отделении реабилитации ветеранов и пожилых людей электроприемники отсутствуют.

Пунктом 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» предусмотрено, что должны быть обеспечены соединительные линии СОУЭ с речевым оповещением системой автоматического контроля их работоспособности. Вместе с тем такие соединительные линии в жилом корпусе № 2, спальном корпусе № 1, отделении реабилитации ветеранов и пожилых людей отсутствуют.

Согласно п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» должно быть обеспечено расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя не менее 150 мм. Однако в нарушении установленных правил в жилом корпусе № 2, спальном корпусе № 1, отделении реабилитации ветеранов и пожилых людей данное расстояние не обеспечено.

В соответствии с п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» должно быть обеспечено наличие световых оповещателей «ВЫХОД» над эвакуационными выходами с этажей здания. Однако вопреки указанным требованиям на этажах жилого

корпуса № 2, спального корпуса № 1, отделения реабилитации ветеранов и пожилых людей указанные таблички отсутствуют.

В силу п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (далее – Правила) в зданиях должно быть обеспечено эвакуационное освещение на путях эвакуации. При этом в жилом корпусе № 2, спальном корпусе № 1, отделении реабилитации ветеранов и пожилых людей такое освещение отсутствует.

В нарушение п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в здании спального корпуса № 1 отсутствует дверь с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах на выходе из коридора первого этажа в лестничную клетку.

Кроме того, в нарушение п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 25 Правил здание спального корпуса не обеспечено выходом на чердак с лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 на 0,8 метра.

Согласно п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» должен быть обеспечен общий уровень звука сигналов СОУЭ не менее 75 дБА. Вместе с тем звуковой сигнал на третьем этаже жилого корпуса № 2 в установленном нормативе не обеспечен.

В нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в здании жилого корпуса № 2 не обеспечена ширина горизонтального участка пути эвакуации на 1 и 3 этаже здания.

Вышеназванные нарушения не обеспечивают права инвалидов на безопасное пребывание в учреждении, создают угрозу и жизнь и здоровью малозащищенной категории населения.

Причинами выявленных нарушений законодательства явились ненадлежащее исполнение отдельными должностными лицами АСУСО Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» своих должностных обязанностей, недостаточный контроль за деятельностью подчиненных работников со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора района для решения вопроса об участии представителя.

3. Рассмотреть в установленном порядке вопрос о виновности ответственных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции



С.П. Бряндин